



PDM

FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA MECÁNICA

EMISIÓN:	01/03/2024
FOLIO:	PDM-FT-050
REVISIÓN:	0
ELABORADO:	OECS
REVISADO:	JSC
APROBADO:	CELM

DATOS DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN: CARDENAS, TABASCO, MÉXICO

CONTACTO:

LLEYMI GUADALUPE RAMIREZ RAMON

CELULAR: (+52) 55-81541231

EMAIL:

ventas@pdmwellservices.com

CANASTA CHATARRERA

Es una herramienta que atrapa residuos y chatarra que son demasiado pesados para ser circulados fuera del pozo.

Diseñada para usarse en la sarta de trabajo justo por encima de la herramienta de molienda o barrena de perforación, la canasta consiste de un faldón de mayor tamaño soldado sobre un mandril de acero.

Excepto en pozos desviados, se recomienda bajar dos o más canastas colectoras en tándem para disminuir la posibilidad que la chatarra pase de largo a un solo canasto.



CARACTERÍSTICAS

1. Es una herramienta que atrapa residuos y chatarra que son demasiado pesados para ser circulados fuera del pozo.
2. Diseñada para usarse en la sarta de trabajo justo por encima de la herramienta de molienda o barrena de perforación, la canasta consiste de un faldón de mayor tamaño soldado sobre un mandril de acero.
3. Excepto en pozos desviados, se recomienda bajar dos o más canastas colectoras en tándem para disminuir la posibilidad que la chatarra pase de largo a un solo canasto.

ESPECIFICACIONES

D.E CANASTA (pg)	RANGO DE TR	CONEXIÓN			LIMITE DE Tensión (lbs)	LIMITE DE TORSIÓN (ft/lbs)	APRIETE RECOMENDADO (ft/lbs)
		API	D.E (pg)	D.I (pg)			
4 3/4"	7"-7 5/8"	3 1/2" REG	4 1/4"	1 1/2"	727,400	15,100	7,500
6 5/8"	9 5/8" - 9 7/8"	4 1/2" REG	5 1/2"	2 1/4"	1,262,000	30,000	15,000

Documento controlado bajo estándares de calidad de PDM